序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿	QAJC4-BG-MGYPD-0085∼ 0103-2023	2023年7月8日~ 10日	合格		/
2	伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿	QAJC4-BG-MWSTS-0005~ 0008-2023	2023年7月8日~ 10日	合格		
3	伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿	QAJC4-BG-MWGJL-0007∼ 0013-2023	2023年7月9日~ 10日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
4	伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿	QAJC4-BG-MKYJ-0028∼ 0031-2023	2023年7月7日	合格		
5	伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿	QAJC4-BG-MPSXT-0001-2023	2023年7月8日	合格	ALCHOR SQ SQ Matrix Company	
6	伊金霍洛旗呼能煤炭有限责任公司丁家梁煤矿	QAJC4-BG-MSB-0010∼ 0016-2023	2023年7月7日~ 8日	合格	AND RESIDENCE TO THE SECOND PROPERTY OF THE S	

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	济南鲍德冶金石灰石有 限公司	QAJC4-BG-ZXQC-0525-0526-2 023	2023年7月12日	合格		
8	莱州昶安矿业有限公司	QAJC4-BG-WSTS-0099-2023	2023年7月14日	合格		
9	莱州昶安矿业有限公司	QAJC4-BG-TFJ-0056-2023	2023年7月14日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
10	莱州昶安矿业有限公司	QAJC4-BG-TFJD-0019-2023	2023年7月14日	合格		
11	莱州昶安矿业有限公司	QAJC4-BG-TFXT-0035-2023	2023年7月14日	合格		
12	莱州昶安矿业有限公司	QAJC4-BG-SB-0297-0299-202 3	2023年7月14日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	主
13	兖州中材建设有限公司 莱州分公司	QAJC4-BG-KYJ-0284-0285-20 23	2023年7月14日	合格		
14	兖州中材建设有限公司 莱州分公司	QAJC4-BG-PKZJ-0035-0036-2 023	2023年7月14日	合格		
15	兖州中材建设有限公司 泗水分公司	QAJC4-BG-KYJ-0288-0290-20 23	2023年7月21日	合格	3	

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
16	兖州中材建设有限公司 泗水分公司	QAJC4-BG-PKZJ-0037-0039-2 023	2023年7月21日	合格		