

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	山东黄金矿业(沂南)有限公司	QAJC4-BG-DL-0239-2023	2023 年 8 月 3 日	合格		/
2	淄博鑫利达矿业有限公司	QAJC4-BG-TSJ-0091-2023	2023 年 8 月 17 日	合格		/
3	淄博鑫利达矿业有限公司	QAJC4-BG-FZQ-0083-2023	2023 年 8 月 17 日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
4	淄博鑫利达矿业有限公司	QAJC4-BG-GL-0085-2023	2023 年 8 月 17 日	合格		/
5	淄博鑫利达矿业有限公司	QAJC4-BG-FZQ-0087-2023	2023 年 8 月 21 日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
6	中煤第三建设集团有限责任公司三十工程处 山东金莱铁矿项目部	QAJC4-BG-LJL-0007-2023	2023 年 8 月 18 日	合格		/
7	中煤第三建设集团有限责任公司三十工程处 山东金莱铁矿项目部	QAJC4-BG-CX-0007-2023	2023 年 8 月 18 日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
8	济南沃泰耐火材料有限公司	QAJC4-BG-LJL-0008-2023	2023 年 9 月 1 日	合格		/
9	济南沃泰耐火材料有限公司	QAJC4-BG-CX-0008-2023	2023 年 9 月 1 日	合格		/