


序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	兴和县永丰矿石加工厂	AJC4-BG-SB-0307~0308-2023	2023 年 8 月 4 日	合格		/
2	兴和县永丰矿石加工厂	QAJC4-BG-KYJ-0296-2023	2023 年 8 月 4 日	合格		/
3	兴和县永丰矿石加工厂	QAJC4-BG-ZZJ-0143~0144-2023	2023 年 8 月 4 日	合格		


序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
4	兴和县永丰矿石加工厂	QAJC4-BG-WJJ-0115~0116-2023	2023 年 8 月 4 日	合格		
5	兴和县永丰矿石加工厂	QAJC4-BG-PKZJ-0040-2023	2023 年 8 月 4 日	合格		
6	兴和县永丰矿石加工厂	QAJC4-BG-BYQ-0468-2023	2023 年 8 月 4 日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	兴和县永丰矿石加工厂	QAJC4-BG-JDZZ-0083-2023	2023 年 8 月 4 日	合格		
8	赤峰市利拓矿业有限公司	QAJC4-BG-TFJ-0062-2023	2023 年 8 月 10 日	合格		
9	赤峰宇邦矿业有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0133-2023 QAJC4-BG-AQGQJ-0136-2023	2023 年 8 月 10 日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
10	赤峰大井子矿业有限公司	QAJC4-BG-TSJ-0093~0099-2023	2023 年 8 月 12 日~ 17 日	合格		
11	赤峰大井子矿业有限公司	QAJC4-BG-KYJ-0327~0333-2023	2023 年 8 月 12 日~ 13 日	合格		
12	赤峰大井子矿业有限公司	QAJC4-BG-FZQ-0085~0089-2023	2023 年 8 月 12 日~ 17 日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
13	赤峰大井子矿业有限公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0145~0150-2023	2023 年 8 月 13 日~28 日	合格		
14	赤峰大井子矿业有限公司	QAJC4-BG-GL-0087-2023	2023 年 8 月 14 日	合格		
15	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	QAJC4-BG-ZZJ-0147~0151-2023	2023 年 8 月 15 日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
16	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0140-2023	2023 年 8 月 15 日	合格		
17	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	QAJC4-BG-DJC-0005~0016-2023	2023 年 8 月 15 日	合格		
18	赤峰大井子矿业有限公司	QAJC4-BG-GL-0089-2023	2023 年 8 月 17 日	合格		

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
19	赤峰环连工贸有限公司	QAJC4-BG-JKXT-0025-2023	2023 年 8 月 26 日	合格		
20	赤峰环连工贸有限公司	QAJC4-BG-PSXT-0065-2023 QAJC4-BG-SB-0318~0320-2023	2023 年 8 月 26 日	合格		
21	锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司	QAJC4-BG-WSDL-0096~0101-2023	2023 年 8 月 27 日	合格		