序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	山东金召矿业有限公司	QAJC4-BG-JKXT-0005-2024	2024年2月1日	合格	安全监控系统 京思规则 即 2024-02-01 12:37:25 地 证: 山东省淄博市临淄区 龙马路 149号山东金召矿业有限 公司 经 度: 118.192186 纬 度: 36.891626	/