

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-TSJ-0126-2024	2024年7月17日	合格	 <p>工程记录            拍摄时间: 2024.07.17 星期三            天气:            地点: 我在这里            今日水印            相机 15:30:00</p>	/
2	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-WSTS-0102-2024	2024年7月17日	合格	 <p>工程记录            拍摄时间: 2024.07.17 星期三            天气:            地点: 我在这里            今日水印            相机 15:30:00</p>	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
3	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-GYKG-0980~0984-2024	2024年7月17日	合格		/
4	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-FZQ-0059~0060-2024	2024年7月17日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
5	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-DL-0216~0217-2024	2024年7月17日	合格	 <p>工程记录          拍摄时间: 2024.07.17 星期三          天气: 阴          地点: 我在这里</p> <p>今日水印 相机 真实时间</p>	/
6	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-AQQQJ-0102~0103-2024	2024年7月17日	合格	 <p>工程记录          拍摄时间: 2024.07.17 星期三          天气: 阴 27℃          地点: 昌邑市·昌邑市鲁地铁矿有限责任公司</p> <p>今日水印 相机 真实时间</p>	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-PSXT-0042-0043-2024	2024年7月17日	合格	 <p>2024.07.17 星期三 昌邑鲁地矿业有限责任公司</p>	/
8	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-SB-0191~0198-2024	2024年7月17日	合格		/
9	昌邑市鲁地铁矿有限责任公司	QAJC4-BG-GSS-0263-0264-2024	2024年7月17-19日	合格		/

