


序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	山东康华矿业有限公司	QAJC4-BG-GSS-0319-2024	2024年9月3日	合格	 <p>2024/09/03 08:24 中国, 山东省, 淄博市</p>	/
2	山东康华矿业有限公司	QAJC4-BG-TFJ-0049-2024	2024年8月24日	合格	 <p>工程记录 拍摄时间: 2024.08.24 星期六 天气: 地点: 我在这里</p>	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
	山东康华矿业有限公司	QAJC4-BG-TFJD-0030-2024	2024年8月24日	合格		
	山东康华矿业有限公司	QAJC4-BG-TSJ-0137~0138-2024	2024年8月24日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
	山东康华矿业有限公司	QAJC4-BG-DJC-0005~0011-2024	2024年8月24日	合格		/
	山东康华矿业有限公司	QAJC4-BG-GL-0061~0064-2024	2024年8月24日	合格		/
	山东康华矿业有限公司	QAJC4-BG-KYJ-0218~0221-2024	2024年8月24日	合格		/

