

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	多伦县顺达矿业有限责任公司	QAJC4-BG-BLQ-0177-2024	2024年10月21日	合格		/
2	多伦县顺达矿业有限责任公司	QAJC4-BG-BYQ-0412-2024	2024年10月21日	合格		/
3	多伦县顺达矿业有限责任公司	QAJC4-BG-JDZZ-0091-2024	2024年10月21日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
4	多伦县顺达矿业有限责任公司	QAJC4-BG-ZZJ-0078-2024	2024年10月21日	合格	 A photograph showing a worker wearing a red hard hat and a blue jacket inside the cab of a yellow vehicle. The worker is looking out the window. The photo has a timestamp '2024.10.21 星期一' and location '德林郭勒盟·312多道' in the bottom left, and a logo '今日水印' in the bottom right.	/
5	多伦县顺达矿业有限责任公司	QAJC4-BG-ZZJ-0079-2024	2024年10月21日	合格	 A photograph showing a worker wearing a red hard hat and a blue jacket crouching next to a yellow vehicle, possibly inspecting a component. The photo has a timestamp '2024.10.21 星期一' and location '德林郭勒盟·312多道' in the bottom left, and a logo '今日水印' in the bottom right.	/