



序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-WSTS-0153-0162-2024	2024 年 11 月 19-23 日	合格		/
2	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-TSJ-0161-2024	2024 年 11 月 19 日	合格		/
3	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-TSJ-0162-2024	2024 年 11 月 19 日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
4	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-TSJ-0163-2024	2024 年 11 月 21 日	合格		/
5	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-TSJ-0164-2024	2024 年 11 月 21 日	合格		/
6	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-SSJ-0005-2024	2024 年 11 月 20 日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-SSJ-0006-2024	2024 年 11 月 20 日	合格	 2024.11.20 淄博市·金鼎矿业有限责任公司 胶结充填站 今日水印 相机 11.20.2024	/
8	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-SSJ-0007-2024	2024 年 11 月 20 日	合格	 2024.11.20 淄博市·金鼎矿业有限责任公司 胶结充填站 今日水印 相机 11.20.2024	/
9	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-FZQ-0089-2024	2024 年 11 月 23 日	合格	 2024.11.23 淄博市·古侯路 今日水印 相机 11.23.2024	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
10	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-GL-0077-2024	2024 年 11 月 19 日	合格	 2024.11.19 淄博市·山东金鼎矿业公司	/
11	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-GL-0078-2024	2024 年 11 月 21 日	合格	 时 间: 2024.11.21 地 点: 淄博市临淄区·金鼎矿业有限责任 公司胶结充填站 经纬度: 36.920358°N, 118.216184°E	/
12	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-GL-0079-2024	2024 年 11 月 21 日	合格	 时 间: 2024.11.21 地 点: 我在这里 经纬度: --°, --°	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
13	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-GL-0080-2024	2024 年 11 月 21 日	合格	 时间: 2024.11.21 地点: 我在这 经纬度: --, -- 今日水印 相机水印	/
14	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-GL-0081-2024	2024 年 11 月 23 日	合格	 时间: 2024.11.23 地点: 淄博市临淄区·古侯路 经纬度: 36.912514°N,118.210764°E 今日水印 相机水印	/
15	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-KYDT-0002-2024	2024 年 11 月 22 日	合格	 2024.11.22 星期五 淄博市·山东金鼎矿业公司 ◎ 志远义永水印相机实时水印	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
16	山东金鼎矿业有限责任公司	QQAJC4-BG-KYJ-0257~0258-2024	2024 年 11 月 22 日	合格	 2024.11.22 星期五 淄博市·山东金鼎矿业公司 志定义水印相机真实时间认证	/
17	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-LJL-0013-2024	2024 年 11 月 26 日	合格	 2024/11/26 09:15 中国, 山东省, 淄博市	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
18	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-CX-0013-2024	2024 年 11 月 27 日	合格	 A person in a red jacket is operating a blue industrial machine. The machine has a vertical frame and a horizontal arm. The person is standing to the right of the machine, facing it. The background is a plain wall. A timestamp at the bottom left of the photo reads "2024/11/27 15:36 中国, 山东省, 淄博市".	/
19	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-GSS-0461-2024	2024 年 12 月 11 日	合格	 A person in a red jacket is operating a machine. The machine is white and has a vertical frame. The person is standing to the left of the machine, facing it. A date stamp at the bottom left of the photo reads "12月11日 2024 星期三". A warning sign on the wall reads "当心机械伤人". A watermark at the bottom right reads "今日水印 相机 [11.11.24] 888 CYH777H9L8J31".	/
20	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-GSS-0474-2024	2024 年 12 月 20 日	合格	 A person in a red jacket is operating a machine. The machine is white and has a vertical frame. The person is standing to the right of the machine, facing it. A date stamp at the bottom left of the photo reads "12月20日 2024 星期五". A warning sign on the wall reads "当心机械伤人". A watermark at the bottom right reads "今日水印 相机 [11.20.24] 888 CYH777H9L8J31".	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
21	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-GSS-0476-2024	2024 年 12 月 23 日	合格		/
22	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0146-2024	2024 年 12 月 4 日	合格		/
23	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0147-2024	2024 年 11 月 19 日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
24	山东金鼎矿业有限责任公司	QAJC4-BG-AQGQJ-0148-2024	2024 年 11 月 20 日	合格		/