


序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-WSTS-0146-2024	2024年11月18日	合格		/
2	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-WSTS-0147-2024	2024年11月18日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
3	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-DLZR-0059-0060-2024	2024年12月8日	合格	 A photograph showing a person in a red work uniform with reflective stripes on the sleeves, standing next to a piece of industrial equipment. The equipment has a vertical metal frame and some electrical components. The worker appears to be performing a task or inspection. The date '2024/12/08 09:16' and location '中国 山东省 济南市' are visible at the bottom of the photo.	/
4	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-DLZR-0059-0060-2024	2024年12月8日	合格	 A photograph of a worker in a red uniform with reflective stripes, wearing glasses, working on a large blue industrial machine. The worker is focused on a task involving a tool. The date '2024/12/08 09:16' and location '中国 山东省 济南市' are visible at the bottom of the photo.	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
5	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-GYKG-1246~1250-2024	2024年12月9日	合格		/
6	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-GYKG-1235~1245-2024	2024年12月10日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-GSS-0470-2024	2024年12月12日	合格		/
8	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-GSS-0471-2024	2024年12月12日	合格		/


序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
9	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-SB-0275~0278-2024	2024年12月9日	合格	 2024年12月9日   山东省·烟台市	/
10	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-PSXT-0064-2024	2024年12月9日	合格	 2024年12月9日   山东省·烟台市	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
11	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-SB-0272~0274-2024	2024年12月10日	合格	 2024年12月10日	/
12	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-PSXT-0063-2024	2024年12月10日	合格	 2024年12月10日	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
13	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-SB-0269~0271-2024	2024年12月11日	合格		/
14	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-PSXT-0062-2024	2024年12月11日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
15	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-SB-0266~0268-2024	2024年12月11日	合格	 2024年12月11日 山东省, 烟台市	/
16	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-PSXT-0061-2024	2024年12月11日	合格	 2024年12月11日 山东省, 烟台市	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
17	山东黄金矿业蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-DJC-0023-2024	2024年12月9日	合格		/
18	山东黄金矿业蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-DJC-0024-2024	2024年12月10日	合格		/
19	山东黄金矿业蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-BYQ-0439~440-2024	2024年12月10日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
20	山东黄金矿业蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-GYKG-1235~1245-2024	2024年12月9日	合格		/
21	山东黄金矿业蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-FZQ-0092-2024	2024年12月11日	合格	 2024-12-11 星期三 烟台市·强家沟村 今日水印 相机直连可验 KA LAU 60333953	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
22	山东黄金矿业蓬莱矿业有限公司	QAJC4-BG-FZQ-0093-2024	2024年12月11日	合格	 A photograph showing a worker from behind, wearing a red hard hat and a pink long-sleeved shirt, reaching up to touch or inspect a vertical metal structure. The structure appears to be part of a larger industrial equipment, possibly a conveyor belt frame. The background shows some wooden beams and other machinery parts. 2024.12.11 星期三 烟台市·张家沟村 今日水印 相机:真实可信 www.REALISTIC.WORK	/