

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	淄博鑫利达矿业有限公司	QAJC4-BG-JKXT-0023-2024	2024 年 12 月 27 日	合格	 工程记录 拍摄时间: 2024.12.27 星期五 地点: 淄博市临淄区·鑫利达矿业 今日水印 相机 真实可信 警告 F10EXUUA2M6D28E	/