序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4−BG−ZXQC−0049∼ 0053−2025	2025年2月19日	合格	工程记录 - 拍摄 时 间: 2025.02.19 星期三 地 点: 宁阳县 - 红旗村	/
2	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-KYJ-0022-2025	2025年2月19日	合格	TOR LINE A SOIL	

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
3	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4−BG−WJJ−0001∼ 0004−2025	2025年2月19日	合格	工程记录 拍摄时间: 2025.02.19 星期三 地 点: 宁阳县,爵山	/
4	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-PKZJ-0004-2025	2025年2月19日	合格		/