

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	淄博西崇山矿业科技有限公司	QAJC4-BG-KYJ-0009-2024	2024年1月26日	合格		/
2	淄博西崇山矿业科技有限公司	QAJC4-BG-PSXT-0005-2024	2024年1月26日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
3	淄博西崇山矿业科技有 限公司	QAJC4-BG-SB-0030~ 0032-2024	2024年1月26日	合格	 A photograph showing a worker in a red long-sleeved shirt, blue pants, and a red hard hat. The worker is leaning over and inspecting a piece of industrial machinery, possibly a pump or valve, which has a pressure gauge attached. The worker is holding a tool or hose. In the background, there are electrical conduits and a warning sign with a lightning bolt symbol and the text '当心触电' (Beware of Electric Shock). Another sign nearby says '心坑洞 注意安全' (Mind the Pit, Pay Attention to Safety). The scene is dimly lit, typical of an underground or confined industrial space.	/