序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0049-2025	2025年2月19日	合格	五程记录 拍摄时间: 2025.02.19 星期三 抽 点: 宁阳县·东跨山村	/
2	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0050-2025	2025年2月19日	合格	作业风险的相关	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
3	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0051-2025	2025年2月19日	合格	工程记录 拍摄 时 间: 2025.02.19 星期三 地 点: 宁阳县 · 红旗村	/
4	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0052-2025	2025年2月19日	合格	工程记录 -	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
5	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0053-2025	2025年2月19日	合格	工程记录 拍摄时间: 2025.02.19 星期三 地 点: 宁阳县 · 红旗村	/
6	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-KYJ-0022-2025	2025年2月19日	合格	A 10 B Lips Colored	/
7	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-PKZJ-0004-2025	2025年2月19日	合格		/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
8	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-WJJ-0001-2025	2025年2月19日	合格	直程记录 拍摄 时间: 2025.02.19 星期三 地 点: 宁阳县 爵山	/
9	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-WJJ-0002-2025	2025年2月19日	合格	京都 VOLVO A T程记录 拍 類 时 间: 2025.02.19 星期	/
10	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-WJJ-0003-2025	2025年2月19日	合格	● 工程记录 拍摄时间: 2025.02.19 星期三 地 点: 宁阳县 - 爵山	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
11	兖州中材建设有限公司 华丰分公司	QAJC4-BG-WJJ-0004-2025	2025年2月19日	合格	工程记录 五 摄 时 间: 2025.02.19 星期三 地 点: 宁阳县 - 鹃山	