序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
1	兖州中材建设有限公司 宁阳分公司	QAJC4-BG-KYJ-0010-2024	2024年1月31日	合格	时—间: 2024.01.31 星期三 地 点: 宁阳县·西崔家庄村 经纬度: 35.830872 N,117.204171 E	/
2	兖州中材建设有限公司宁 阳分公司	QAJC4-BG-PKZJ-0001-2024	2024年1月31日	合格	● 2024.01.31 第三 章 年 宁田县 - 長田 年刊 出典 2: 35.830860 N 117.204266 E	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
3	兖州中材建设有限公司宁 阳分公司	QAJC4-BG-WJJ-0004-2024	2024年1月31日	合格	时间: 2024.01.31 星順三地 点宁阳县 西征定在村经纬度: 35.830871'N,717.204188'E	/
4	兖州中材建设有限公司宁 阳分公司	QAJC4-BG-WJJ-0005-2024	2024年1月31日	合格	部 第 2024 01 31 星曜年	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
5	兖州中材建设有限公司宁 阳分公司	QAJC4-BG-WJJ-0006-2024	2024年1月31日	合格	の 何 2024.01.31 星期 三 地 京: 宇田县・西本家庄村 7 经纬度: 35.830887 N.117.204190 E	/
6	兖州中材建设有限公司 宁阳分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0022-2024	2024年1月31日	合格	时间: 2024.01.34 星期三 地点: 宁阳县、西崔家庄村 经纬度: 35.830873°N,117.204182°E	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
7	兖州中材建设有限公司 宁阳分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0023-2024	2024年1月31日	合格	世 点: 2024.01.31 星期 音地 点: 宁阳县・西崔家庄村 全纬度: 35.830923 10.117.204157/E 15.830923 10.117.204157/E 15.83092 10.117.204100000000000000000000000000000000000	/
8	兖州中材建设有限公司 宁阳分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0024-2024	2024年1月31日	合格	时 间: 2024.01.31 星期三 地 点: 宁阳县·西崔家庄村 经纬度: 35.830887"N,117.204180"E	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
9	兖州中材建设有限公司 宁阳分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0025-2024	2024年1月31日	合格	时 间: 2024.01.31 星期三 地 点: 宁阳县 · 西崔家庄村 经纬度: 35.830873°N,117)204182°E	
10	兖州中材建设有限公司 宁阳分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0026-2024	2024年1月31日	合格	时间: 202 <mark>4,01.31 星期</mark> 地点: 宁阳县 西催家庄村	/

序号	委托单位	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
11	兖州中材建设有限公司 宁阳分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0027-2024	2024年1月31日	合格	时 间: 2024.01.31 星期三地 点: 宁阳县 西崔家庄村	/
12	兖州中材建设有限公司 宁阳分公司	QAJC4-BG-ZXQC-0028-2024	2024年1月31日	合格	时间: 2024.01.31 星期三地点: 宁阳县、西崔家庄村	/