

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
					 工程记录 拍摄时间: 2025.06.04 星期三 地点: 淄博市临淄区·土山 今日水印 相机记录可验 微信: 4006610066  工程记录 拍摄时间: 2025.06.04 星期三 地点: 淄博市临淄区·土山 今日水印 相机记录可验 微信: 4006610066	

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
					 工程记录 拍摄时间: 2025.06.04 星期三 地点: 淄博市临淄区·山东御 阁木业有限公司 今日水印 相机 真实可信 电话: 0533-2301720  工程记录 拍摄时间: 2025.06.04 星期三 地点: 淄博市临淄区·土山 今日水印 相机 真实可信 电话: 0533-2301720	

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
					 工程记录 拍摄时间: 2025.06.04 星期三 地点: 淄博市临淄区·土山 今日水印 相机 真实可信 微信: 06210007153@qq.com  工程记录 拍摄时间: 2025.06.04 星期三 地点: 淄博市临淄区·土山 今日水印 相机 真实可信 微信: 06210007153@qq.com	

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
					 工程记录 拍摄时间: 2025.06.04 星期三 地点: 淄博市临淄区·土山 今日水印 相机 [图标] 颜色: 180XXXXYBBAUN  工程记录 拍摄时间: 2025.06.04 星期三 地点: 淄博市临淄区·土山 今日水印 相机 [图标] 颜色: 51DGLL6MTTR6	

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
23	钢丝绳	QAJC4-BG-GSS-0192-2025	2025 年 6 月 13 日	合格	 A technician in a red uniform is operating a large industrial testing machine. The machine has a vertical frame and a horizontal arm. The technician is standing to the right of the machine, facing it. The background is a plain wall. A timestamp in the bottom left corner reads "06月13日 2025 星期五". A watermark in the bottom right corner reads "全民水印 记录真实时间".	/
24	钢丝绳	QAJC4-BG-GSS-0193-2025	2025 年 6 月 13 日	合格	 A technician in a red uniform is operating a large industrial testing machine. The machine has a vertical frame and a horizontal arm. The technician is standing to the right of the machine, facing it. The background is a plain wall. A timestamp in the bottom left corner reads "06月13日 2025 星期五". A watermark in the bottom right corner reads "全民水印 记录真实时间".	/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
25	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0079-2025	2025 年 6 月 12 日	合格		/
26	炮孔钻机	QAJC4-BG-PKZJ-0014-2025	2025 年 5 月 25 日	合格		/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
27	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0082-2025	2025 年 6 月 16 日	合格		/
28	电缆阻燃	QAJC4-BG-DLZR-0058-2025	2025 年 6 月 16 日	合格	 	/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
29	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0080-2025	2025 年 6 月 12 日	合格		/
30	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0081-2025	2025 年 6 月 12 日	合格		/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
31	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0084-2025	2025 年 6 月 17 日	合格		/
32	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0085-2025	2025 年 6 月 17 日	合格		/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
33	自卸汽车	QAJC4-BG-ZXQC-0397-2025	2025 年 6 月 10 日	合格		/
34	自卸汽车	QAJC4-BG-ZXQC-0398-2025	2025 年 6 月 10 日	合格		/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
35	自卸汽车	QAJC4-BG-ZXQC-0399-2025	2025 年 6 月 10 日	合格	 工程记录 拍摄时间: 2025.06.10 星期二 地点: 临朐县·临朐山水建材 骨料有限公司	/
36	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0060-2025	2025 年 4 月 21 日	合格	 4月21日 2025 星期一	/

序号	检测项目	报告编号	检测日期	检测结论	现场检测照片	备注
37	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0061-2025	2025 年 4 月 21 日	合格		/
38	安全工器具	QAJC4-BG-AQGQJ-0065-2025	2025 年 4 月 27 日	合格		/